2020年4月1日
日東精工アナリテック（株）
技術部　サービスグループ

部品供給期限を過ぎた装置に関するご案内

ご愛顧いただいております製品の部品供給期限につきまして、以下の通りご案内します。弊社販売の装置は、部品の供給期限を生産終了から７年と定めております。

下記一覧にございます製品は生産終了後７年が経過し、部品の供給期限が過ぎております。このため、装置が故障した際に修理対応できかねますことを何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

詳しくはサービスグループまでお問合せください。

－　記　－

製品型番(抵抗率計)	対応の内容
ﾛﾚｽﾀEP　MCP-T360 ﾊｲﾚｽﾀUP MCP-HT450	部品の供給期限が過ぎております。部品在庫限りの修理対応となりますので修理不可能の場合があります。 性能確認等の校正作業のみ実施できる場合があります。
ﾛﾚｽﾀSP　MCP-T500 ﾛﾚｽﾀHP　MCP-T410 ﾛﾚｽﾀAP　MCP-T400 ﾛﾚｽﾀMP　MCP-T350 ﾛﾚｽﾀIP　MCP-T250 ﾛﾚｽﾀCP　MCP-T300 ﾛﾚｽﾀEP　MCP-T200 MCP-TESTER ﾊｲﾚｽﾀIP-HT250/260 ﾊｲﾚｽﾀ MCP-HT201/210	専用保守部品の在庫が無く、修理対応が不可能です。 また、性能確認等の校正作業も行っておりません。

製品型番(抵抗率計)	今後　部品供給期限を迎える装置
ﾛﾚｽﾀGP MCP-T610／600	2021年9月をもって専用保守部品の保有期限を迎えます。 （電子部品等についてﾒｰｶｰの製造中止によりその供給が受けられない場合がございます）

お問い合わせ窓口

サービスグループ　　ＴＥＬ　０４６－２７８－００３８
カスタマーセンター　　ＴＥＬ　０４６－２７８－００５２
受付時間：　月曜日～金曜日　９時００分～１７時３０分
（休祭日及び年末年始、夏季期間を除く）